

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	92.8	92.8
中学校	82.5	82.5
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

平岩小学校体育館及び東郷小学校校舎には、構造材や内装材に木材を活用したことで、木特有の柔らかさを生かすことができた。地震補強は4校実施し、耐震補強工事としては全校終了し、建替予定の建物を残すのみとなった。また、東日本大震災や南海トラフ地震の被害想定を受け、海拔3.5メートル以下の地域にある日知屋東小学校に津波用緊急避難階段を設置し、児童だけでなく地域住民の緊急避難場所の確保を行った。本市は海拔の低い平地が多いため今後も津波用緊急避難階段について整備を検討する。

地域住民・学校からは、安全安心な教育環境の整備に重点を置いて、学校の動向や実状も踏まえた上で優先順位を付けて実施して欲しい、という指摘があり、それを踏まえてH24以降も公立小中学校の耐震化を中心として教育環境の整備を積極的に取り組んでいくこととする。

また、耐震化についてはH27年度までに100%となるよう、早急に耐震化を進めていくこととする。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

市内の小中学校11校に対して、地上デジタル設備の整備を計画どおり行い、平成23年7月24日のアナログ放送終了時においてもトラブルは無かった。 その他の学校施設についても、老朽化による補修箇所が多くなっており大規模改修を行う時期に来ているため、施設の状況を把握し計画的に整備を進めていく。
--

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

本計画終了後、本市教育委員会事務局にて施設整備計画の事後評価を行い、日向市教育委員会定例会(構成員:教育関係部署及び市民から選任された教育委員)において、報告し次期施設整備計画の検討を行った。
また、その結果を市のホームページにて公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業については計画どおり実施できた。耐震化事業についても、目標値を達成していることから一定の成果が得られたと判断できる。

これからは、耐震化率100%を目指すことを最重要課題としながら、緊急避難場所の確保・非構造部材の耐震化など、より安全安心な教育環境の充実に重点を置きながら実施していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 日向市公立学校等施設整備計画

都道府県名	宮崎県
市町村名	日向市

2 計画作成主体 宮崎県日向市

3 計画期間 平成21年度～平成23年度

4 個別事業一覧

この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
平岩小学校(期工事)		0201	危険改築	屋	W		H21.8.24				
日知屋小学校		2201	地デジ設備	-	-		H22.3.26		追加	H21.6.12	平成21年6月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
財光寺小学校		2201	地デジ設備	-	-		H22.3.26		追加	H21.6.12	"
大王谷小学校		2201	地デジ設備	-	-		H22.3.26		追加	H21.6.12	"
日知屋東小学校		2201	地デジ設備	-	-		H22.3.26		追加	H21.6.12	"
財光寺南小学校		2201	地デジ設備	-	-		H22.3.26		追加	H21.6.12	"
坪谷小学校		2201	地デジ設備	-	-		H22.3.26		追加	H21.6.12	"
寺迫小学校		2201	地デジ設備	-	-		H22.3.26		追加	H21.6.12	"
富島中学校		2201	地デジ設備	-	-		H22.3.24		追加	H21.6.12	"
日向中学校		2201	地デジ設備	-	-		H22.3.24		追加	H21.6.12	"
財光寺中学校		2201	地デジ設備	-	-		H22.3.24		追加	H21.6.12	"
東郷中学校		2201	地デジ設備	-	-		H22.3.24		追加	H21.6.12	"
岩脇中学校		2201	地デジ設備	-	-	×		補助対象外工事であったため。	取下	H22.5.21	平成22年5月21日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
美々津中学校		2201	地デジ設備	-	-	×		"	取下	H22.5.21	"
大王谷中学校		2201	地デジ設備	-	-	×		"	取下	H22.5.21	"
日知屋東小学校		0501	地震補強	校	R		H23.8.23				
細島小学校		0501	地震補強	屋	S		H23.9.12				
財光寺中学校		0501	地震補強	校	R		H22.8.27				
坪谷小学校		0501	地震補強	屋	S		H24.6.22		追加	H23.12.26	平成23年12月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

財光寺南小学校	0501	地震補強	校	R	×		耐震診断の結果、Is値 = 0.7以上となったため。	取下	H22.5.21	平成22年5月21日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
財光寺南小学校	0501	地震補強	校	R	×		〃	取下	H22.5.21	〃
財光寺南小学校	0501	地震補強	校	R	×		〃	取下	H22.5.21	〃
坪谷小学校	0501	地震補強	校	R	×		〃	取下	H22.5.21	〃
寺迫小学校	0501	地震補強	校	R	×		〃	取下	H22.5.21	〃
東郷小学校	0501	地震補強	屋	S	×		学校統廃合により校舎未利用となったため。	取下	H22.5.21	〃
福瀬小学校	0501	地震補強	屋	S	×		〃	取下	H22.5.21	〃
日知屋東小学校	0611	大規模改造(安全)	校	R		H24.9.14		追加	H23.12.26	平成23年12月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
平岩小学校	0102	小屋	屋	W		H21.8.24				
岩脇中学校	0104	中屋	屋	W		H21.8.24				
(仮称)東郷小学校	0108	統合	校	W		H23.3.23		追加	H22.5.21	平成22年5月21日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。