財光寺小学校

要望	年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
F	83	2	市道	沖ノ原下ヶ浜線	国道10号線財光寺横断歩道橋の東西両階 段の昇降口付近通路	・路肩の白線がなく危険である。	・歩道の確保 ・路面表示(白線)	建設課	R3		継続
F	₹5	2	市道	日知屋財光寺通線	コープ財光寺店向かいの「とりよし」横の交 差点	・くぼみに雨水が溜まり、横断待児童に水が かかることが考えられる。	・くぼみの補修	建設課	R5		新規

平岩小学校

平岩小学校										
要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
H26	2	市道	籾木線	日向市大字平岩	・道路幅員が狭く危険	・道路拡幅 ・車道舗装(置換)	建設課	H26		継続
R2	1	県道	土々呂日向線	226号線と10号線の合流点付近	・街灯がなく、夜になると暗い。	・街灯の設置	市民課	R2		継続
R5	1	市道	南日向駅前線	渡辺病院から南日向駅まで	・道路両脇の側溝が割れている。	・側溝蓋の更新	建設課	R5	R5	新規
R5	3	国道	10号線	ファミリマート金ヶ浜店付近歩道等	・押しボタン式信号付近にガードレールが無い。歩道、道路、駐車場の境界線も曖昧である。	・区画線の引き直し	延岡国道 維持出張所	R5		新規
R5	4	市道	南日向駅前線	岩脇住宅の接道	・側溝蓋が腐食して破損する恐れ	・側溝蓋の更新	建築住宅課	R5	R5	新規

財光寺南小学校

財光寺南小 要望年度		施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
Н30	5		土々呂日向線	日向市大字財光寺130-5から4086-ロ付近 セブンイレブン日向松原店から麺処村尾ま で	・交通量が多く、歩道が未整備である。	·步道整備 *財光寺南土地区画整理事業(H5 ~R10)	市街地整備課	H30		継続
R3	2-①	市道		はらべこあおむし保育園から日向南こども 園に向かう道路	【H29-5 再要望】 ・蓋のない用水路と道路の隙間を児童は歩い ている。	・用水路のふたをする	建設課	R3		継続
R3	2-2	市道		はらべこあおむし保育園から日向南こども 園に向かう道路	【H29-5 再要望】 ・蓋のない用水路と道路の隙間を児童は歩い ている。	・用水路のふたをする	農業畜産課	R3		継続
R3	4	市道	木原池線	霧島踏切を通って、日向南こども園に向かう 道路	・道幅が狭く白線が無いため、広がって歩き がちになり事故の恐れがある。	・ゾーン30の指定	日向警察署	R3		継続
R3	8	市道	財光寺区画整理内の 道路	財光寺南小運動場と線路の間の直線道路	・道路に白線がないため、道路中央に広がる ことがある。	・歩道の設置	市街地整備課	R3		継続
R5	1	市道	赤岩中野線	向洋台から幹線道路までの道	・白線が消えている。・植え込みが生い茂り、人が歩くスペースがほとんどない。	・白線の引き直し	建設課	R5		新規
R5	3	市道	沖の下沖の原線	サロンシマダ付近の三叉路	・狭い道から出る際、角の家の植物で視野が 狭くなる。 ・ミラーがないので危険。	・植え込みの処理・カーブミラーの新設	建設課	R5	R5	新規
R5	7	市道	草場大曲通線		・交差点はいくつかあるが、横断歩道がある 場所は一か所しかない。	・横断歩道の新設	日向警察署	R5	R5	新規

寺迫小学校

<u> </u>		16 50 A WT	75 64 A	tota = c	17 W 15 - 11 10 6 10 - 1 -	1144-	- alle > / I	*		
要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	┃看手年度	完了年度	備考
R1	1	市道	山ノロ福瀬大橋線 向ヲ原山ノロ線		・減速マークもあり、横断歩道も設置しているが、坂になっており、車のスピードが速く児童の横断が危険である。		建設課	R1		継続
R2	1	県道 市道	高鍋美々津線向ヲ原山ノロ線	日向市東郷町山陰県道高鍋美々津線の寺 迫小学校から落鹿入口バス停間の1.1km区 間	・通学路となっているが、歩道がなく、大型車などの通過交通車両と接近するため危険。	・退避所の設置 ・側溝蓋の設置 ・道路改良+歩道設置	日向土木 事務所	R2		継続
R3	3	県道 市道	高鍋美々津線 高松山口線	宮の下 防火水槽付近の交差点	・見通しが悪いが、交通量が多い。	•路面表示	日向土木 事務所	R3		継続

	- AM I I
高品/	/学校

富高小学校										
要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
Н30	8	県道	土々呂日向線	日向市都町15-30から10754-11付近 大平整形からトライアルまで	交通量が多く、歩道が未整備である。	·步道整備 *日向市駅周辺土地区画整理事業 (H5~R10)	市街地整備課	H30		継続
R4	2	市道	富高線		歩道がないのに、車が速度を落とさずに通 る。	・区画線(白線)の引き直し	建設課	R4		継続
R4	5	市道	市役所線		歩道がないため電柱をよけると歩道にはみ出 す。	・区画線(白線)の引き直し	建設課	R4		継続
R4	12	市道	若宮花ヶ丘線		北側から正門へ上ってくる道路の標示が薄く なっており、スピードを落とさない車がある。	・路面標示による注意喚起	建設課	R4		継続
R4	13	市道	通学路	日向市役所周辺の市道	交通量が多く、歩道が未整備のため危険	・市道高砂通線の整備	市街地整備課	R6		継続
日知屋小学										
要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R4	2	市道	公園通り伊勢ヶ浜線 新生江良線3号		信号のない交差点の路面標示が薄れており、運転者に分かりづらい。	・路面標示、交差点部カラー舗 装、ゾーン30の引き直し	建設課	R4		継続

盔	皀	ı١٧	\Rightarrow	t六

一を出ること										
要望年度	要望番号	分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R4	3	市道	細島東部3号線	細島944-3、消防団横の坂道	南から北側に坂をくだってくる車や自転車が 見えづらい。	・カーブミラー設置	建設課	R4		継続
R4	5	市道	御鉾ケ浦線	細島776周辺、通学路	車道が狭い。	・区画線引き直し	建設課	R4		継続

44	.1.	ʹ₩	++

<u> </u>	<u> </u>									
要望年度	要望番号	施設分類	箇所	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R2	1	丰泽	塩見大池線 中村奥野線	日向市大字塩見6935番地付近 御大師さん前横断歩道 塩見駐在所から門川に至る広域農道	・判理連度投過での主行車が多い	【H28-2、H30-2 再要望】 -信号機の設置(押しボタン式か点滅式) ・横断歩道の一部劣化が認められる ため補修を検討。	日向警察署	R2	R5	完了
R4	2	市道	塩見駐在所から広域 農道までの道路	塩見小学校線	制限速度超過での走行車が多い。児童が横断歩道で待っていても止まらない車が多い。	・路面標示による注意喚起	建設課	R4		継続
R4	4	国道	国道327号	国道327号	歩道と車道間のガードレールがないところが ある。柵の腐食が進んでいるところがある。 交通量が多い。	・ガードレールの設置	土木事務所	R4		継続
R4	6	国道	国道327号(ファミリー マート付近の橋)	国道327号(朝日橋)	ガードレールがなく危険	ガードレールの設置	土木事務所	R4		継続


東郷小学校


要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
Н30	5	国道		日向市東郷町福瀬区 中野原住宅前歩道	・歩道の縁石の出っ張り。	・縁石の撤去	建設課	R3		継続

ひまわり支援学校


<u>いみ177又</u>	.]及于"汉									
要望年度	要望番号	分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
H26	12	継続	市道塩見美々津線	日向市大字塩見	・歩道がなく、交通車両が児童と接近し危険	・自歩道設置	建設課	H26	R5	完了

通学路対策箇所図(財光寺小学校)







通学路対策箇所図(財光寺南小学校)




令和5年度



通学路対策箇所図(富高小学校)




通学路対策箇所図(日知屋小学校)




通学路対策箇所図(細島小学校)



通学路対策箇所図(塩見小学校)



通学路対策箇所図(東郷小学校)



通学路対策箇所図(ひまわり支援学校)

