

R6 年度 通学路点検対策一覧

【対策検討メンバー】日向市教育委員会・各小学校・延岡河川国道事務所・日向土木事務所・日向市・日向警察署

財光寺小学校

要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R3	2	市道	沖ノ原下ヶ浜線	国道10号線財光寺横断歩道橋の東西両階段の昇降口付近通路	・路肩の白線がなく危険である。	・歩道の確保 ・路面表示(白線)	建設課	R6	R6	新規
R5	2	市道	日知屋財光寺通線	コープ財光寺店向かいの「とりよし」横の交差点	・くぼみに雨水が溜まり、横断待児童に水がかかることが考えられる。	・くぼみの補修	建設課	R6	R6	新規

平岩小学校

要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
H26	2	市道	初木線	日向市大字平岩	・道路幅員が狭く危険	・道路拡幅 ・車道舗装(置換)	建設課	H26		継続
R5	3	国道	国道10号	ファミリマート金ヶ浜店付近歩道等	・押しボタン式信号付近にガードレールが無い。歩道、道路、駐車場の境界線も曖昧である。	・区画線の引き直し	延岡国道維持出張所	R5	R6	完了
R6	1	市道	笹野線	日向市大字平岩	道路幅員が狭く、見通しが悪い	・道路の拡幅	建設課	R9		継続

財光寺南小学校

要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
H30	5	県道	土々呂日向線	日向市大字財光寺130-5から4086-口付近セブンイレブン日向松原店から廻廻村尾まで	・交通量が多く、歩道が未整備である。	・歩道整備 ・財光寺南土地区画整理事業(H5～R10)	市街地整備課	H30		継続
R3	2-①	市道	小狭間池線	はらべこあおむし保育園から日向南こども園に向かう道路	【H29-5 再要望】 ・蓋のない用水路と道路の隙間を児童は歩いている。	・用水路のふたをする	建設課	R3	R6	完了
R3	2-②	市道	小狭間池線	はらべこあおむし保育園から日向南こども園に向かう道路	【H29-5 再要望】 ・蓋のない用水路と道路の隙間を児童は歩いている。	・用水路のふたをする	農業畜産課	R3	R6	完了
R3	8	市道	財光寺区画整理内の道路	財光寺南小運動場と線路の間の直線道路	・道路に白線がないため、道路中央に広がることもある。	・歩道の設置	市街地整備課	R7		継続
R5	1	市道	赤岩中野線	向洋台から幹線道路までの道	・白線が消えている。 ・植え込みが生い茂り、人が歩くスペースがほとんどない。	・白線の引き直し	建設課	R6	R6	新規
R6	1	市道	沖の前大原線	財光寺駅前の道路	道路幅員が狭く、離合が困難	・道路の拡幅	建設課	R9		継続

寺迫小学校

要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R1	1	市道	山ノ口福瀬大橋線 向ヲ原山ノ口線	寺迫小学校敷地南東角の横断歩道	・減速マークもあり、横断歩道も設置しているが、版になっており、車のスピードが速く児童の横断が危険である。	・路面表示による注意喚起	建設課	R7		継続
R2	1	県道 市道	高鍋美々津線 向ヲ原山ノ口線	日向市東郷町山陰県道高鍋美々津線の寺迫小学校から落鹿入口バス停間の1.1km区間	・通学路となっているが、歩道がなく、大型車などの通過交通車両と接近するため危険。	・退避所の設置 ・側溝蓋の設置 ・道路改良+歩道設置	日向土木事務所	R2		継続
R3	3	県道 市道	高鍋美々津線 高松山口線	宮の下 防火水槽付近の交差点	・見通しが悪いが、交通量が多い。	・路面表示による注意喚起	日向土木事務所	R7		継続

富高小学校										
要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
H30	8	県道	土々呂日向線	日向市都町15-30から10754-11付近 大平整形からトライアルまで	交通量が多く、歩道が未整備である。	・歩道整備 * 日向市駅周辺土地区画整理事業 (H5～R10)	市街地整備課	H30		継続
R4	2	市道	富高線	本谷・営農センターと田んぼの間の道	歩道がないのに、車が速度を落とさずに通る。	・区画線（白線）の引き直し	建設課	R7		継続
R4	5	市道	市役所線	日向市上町の不二かつ前のおとり	歩道がないため電柱をよけると歩道にはみ出す。	・区画線（白線）の引き直し	建設課	R7		継続
R4	12	市道	若宮花ヶ丘線	富高小学校正門前の道路	北側から正門へ上ってくる道路の標示が薄く なっており、スピードを落とさない車がある。	・路面標示による注意喚起	建設課	R6	R6	新規
R4	13	市道	通学路	日向市役所周辺の市道	交通量が多く、歩道が未整備のため危険	・市道高砂通線の整備	市街地整備課	R7		継続

日知屋小学校										
要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R4	2	市道	公園通り伊勢ヶ浜線 新生江良線3号	日向市江良町4丁目日知屋幼稚園前交差点	信号のない交差点の路面標示が薄れており、 運転者に分かりづらい。	・路面標示、交差点部カラー舗装、ゾーン30の引き直し	建設課	R7		継続
R6	2	市道	日知屋小学校線	日向市日知屋8097番地日知屋小学校前の 道路への出入口	学校前の道路への入口の路面標示が薄れて おり、運転者に分かりづらい。	・路面標示、ゾーン30の引き直し	建設課 日向警察署	R7		継続

細島小学校										
要望年度	要望番号	分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R4	5	市道	御鈴ヶ浦線	細島776周辺、通学路	車道が狭い。	・区画線引き直し	建設課	R7		継続
R6	3	市道	細島伊勢線 細島東部3号線	日向市細島 第3分団第10部消防庫近く	坂道があり、止まれの文字や白線が消えている。	・停止線、止まれ表示の引き直し	日向警察署	R6	R6	新規

塩見小学校										
要望年度	要望番号	施設分類	箇所	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R4	2	市道	塩見駐在所から広域 農道までの道路	塩見小学校線	制限速度超過での走行車が多い。児童が横断歩道で待っていても止まらない車が多い。	・横断歩道の移設	建設課 日向警察署	R6	R6	新規
R4	5	国道	国道327号（奥野入口バス停）	国道327号	歩道が崩れかけておりコーンが置いてある。 へこみがあり危険	・歩道舗装補修	日向土木事務所	R6	R6	新規
R6	4	国道	国道327号	国道327号	歩道と車道間のガードレールがないところがある。 棚の腐食が進んでいるところがある。 交通量が多い。	・ガードレールの設置 ・路面表示の設置	日向土木事務所	R6		新規
R6	11	市道	奥野小原線	日向市大字塩見	道路幅員が狭く危険	・道路の拡幅	建設課	R8		継続

日知屋東小学校										
要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R6	3	市道	原町永江線1号	日向市 ヨシ商店から旧マルミヤストア方面の歩道	・白線や青線が薄くなっている。	・白線、グリーンベルトの引き直し	建設課	R7		継続

東郷小学校										
要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
H30	5	国道	国道327号（市営仲野 原住宅入口）	日向市東郷町福瀬区 中野原住宅前歩道	・歩道の縁石の出っ張り。	・縁石の撤去	建設課	R3		継続


通学路対策箇所図(財光寺小学校)

令和6年度




通学路対策箇所図(平岩小学校)

令和6年度



通学路対策箇所図(財光寺南小学校)

令和6年度




通学路対策箇所図(寺迫小学校)

令和6年度




通学路対策箇所図(富高小学校)

令和6年度




通学路対策箇所図(日知屋小学校)



通学路対策箇所図(細島小学校)


令和6年度



通学路対策箇所図(塩見小学校)

令和6年度





通学路対策箇所図(東郷小学校)

令和6年度

