

R7 年度 通学路点検対策一覧

【対策検討メンバー】日向市教育委員会・各小学校・延岡河川国道事務所・日向土木事務所・日向市・日向警察署

財光寺小学校										
要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R7	1	市道	日知屋財光寺通線	10号線沿いコープ財光寺店向かいの「とりよし」横の交差点	・くぼみがあり、水がたまる。	・くぼみの補修 ・歩道の除草・維持管理	建設課	R8		継続
平岩小中学校小学部										
要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
H26	2	市道	榎木線	日向市大字平岩	・道路幅員が狭く危険	・道路拡幅 ・車道舗装(置換)	建設課	H26		継続
R6	1	市道	笹野線	日向市大字平岩	道路幅員が狭く、見通しが悪い	・道路の拡幅	建設課	R9		継続
美々津小学校										
要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R7	1	市道	美々津上町石並線	日向市美々津町3809-1の家の前	・歩道が破損して歩行に危険がある。	・陥没の補修	建設課	R7	R7	新規
R7	2	県道	高鍋美々津線	美々津小学校正門・運動場付近	・道路幅員が狭く危険	・歩車分離	教育委員会 日向土木事務所	—		継続
大王谷学園初等部										
要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R7	1	公園	庄手川水辺公園	日向市日知屋14798-1 Mr.max横の庄出川下流	・Mr.max横のバスケットコート奥の欄から河川に降りられる。右側のブロック傾斜が緩やかなので児童が河川に入らないように注意喚起が必要。	・河川進入の注意喚起	市街地整備課	R7	R7	新規
R7	2	市道	亀崎29号線	日向市亀崎3丁目78	・アパートのブロック塀が道路側にやや傾いている。	・倒壊対策の指導	建築住宅課	R7	R7	新規
R7	6	市道	大王町9号線	みみず階段を登った反対側の横断歩道	・子どもがつかずきそうなくらい、アスファルトが削れているところがある。	・集水木の修繕	建設課	R8		継続
財光寺南小学校										
要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
H30	5	県道	土々呂日向線	日向市大字財光寺130-5から4086-口付近 セブンイレブン日向松原店から雑処村尾まで	・交通量が多く、歩道が未整備である。	・歩道整備 *財光寺南土地区画整理事業(H5～R10)	市街地整備課	H30		継続
R3	8	市道	財光寺区画整理内の道路	財光寺南小運動場と線路の間の直線道路	・道路に白線がないため、道路中央に広がる ことがある。	・歩道の設置	市街地整備課	R10		継続
R5	2	市道	六反田1号線	赤岩川東側の住宅街の土手のフェンスと道路	・フェンスが10メートルほど倒れている。 ・歩道下の土が削れている。	・フェンスの補修 ・歩道の整備	建設課 市街地整備課	R8		継続
R6	1	市道	沖の前大原線	財光寺駅前の道路	道路幅員が狭く、離合が困難	・道路の拡幅	建設課	R9		継続
寺迫小学校										
要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R1	1	市道	山ノ口福瀬大橋線 向ヲ原山ノ口線	寺迫小学校敷地南東角の横断歩道	・減速マークもあり、横断歩道も設置しているが、坂になっており、車のスピードが速く児童の横断が危険である。	・路面表示による注意喚起	建設課	R8		継続
R2	1	県道	高鍋美々津線	日向市東郷町山陰県道高鍋美々津線の寺迫小学校から落鹿入口バス停間の1.1km区間	・通学路となっているが、歩道がなく、大型車などの通過交通車両と接近するため危険。	・退避所の設置 ・側溝蓋の設置 ・道路改良+歩道設置	日向土木事務所	R2		継続
R3	3	県道 市道	高鍋美々津線 高松山ノ口線	宮の下 防火水槽付近の交差点	・見通しが悪いが、交通量が多い。	・路面表示による注意喚起	日向土木事務所	R7	R7	新規

富高小学校

要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
H30	8	県道	土々呂日向線	日向市都町15-30から10754-11付近 大平整形からトライアルまで	交通量が多く、歩道が未整備である。	・歩道整備 * 日向市駅周辺土地区画整理事業 (H5～R10)	市街地整備課	H30		継続
R4	2	市道	富高線	本谷・営農センターと田んぼの間の道	歩道がないのに、車が速度を落とさずに通る。	・区画線（白線）の引き直し	建設課	R7	R7	新規
R4	5	市道	市役所線	日向市上町の不二かつ前のおり	歩道がないため電柱をよけると歩道にはみ出す。	・区画線（白線）の引き直し	建設課	R8		継続
R4	13	市道	通学路	日向市役所周辺の市道	交通量が多く、歩道が未整備のため危険	・市道高砂通線の整備	市街地整備課	R8		継続
R7	1	県道	細島港日向市停車場線	国道10号～日向市駅	・歩道幅員が狭い。 ・歩道車入部が急勾配となっていて、シニアカー等の通行が危険な状況。	・歩道の拡幅	日向土木事務所	—		継続

日知屋小学校

要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R4	2	市道	公園通り伊勢ヶ浜線 新生江良線3号	日向市江良町4丁目日知屋幼稚園前交差点	信号のない交差点の路面標示が薄れており、運転者に分かりづらい。	・路面標示、交差点部カラー舗装、ゾーン30の引き直し	建設課	R7	R7	新規
R6	2	市道	日知屋小学校線	日向市日知屋8097番地日知屋小学校前の道路への出入口	学校前の道路への入口の路面標示が薄れており、運転者に分かりづらい。	・路面標示、ゾーン30の引き直し	建設課 日向警察署	R7	R7	新規

細島小学校

要望年度	要望番号	分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R4	5	市道	御鈴ヶ浦線	細島776周辺、通学路	車道が狭い。	・区画線引き直し	建設課	R8		継続

塩見小学校

要望年度	要望番号	施設分類	箇所	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R6	11	市道	奥野小原線	日向市大字塩見	道路幅員が狭く危険	・道路の拡幅	建設課	R6		継続

日知屋東小学校


要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
R6	3	市道	原町永江線1号	日向市 ヨシ商店から旧マルミヤストア方面の歩道	・白線や青線が薄くなっている。	・白線、グリーンベルトの引き直し	建設課	R7		新規

東郷小学校

要望年度	要望番号	施設分類	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	着手年度	完了年度	備考
H30	5	国道	国道327号(市営仲野原住宅入口)	日向市東郷町福瀬区 中野原住宅前歩道	・歩道の緑石の引っ張り。	・緑石の撤去	建設課	R8		継続
R6	3	国道	国道327号	コメリ西側の出入口～八重原大橋	歩道が狭く、児童生徒の登校時にスピードを出した車との接触が心配で危険。	・歩道の拡幅	日向土木事務所	—		継続

# 通学路対策箇所図(財光寺小学校)

令和7年度



# 通学路対策箇所図(平岩小中学校小学部)

令和7年度



# 通学路対策箇所図(美々津小学校)


令和7年度





# 通学路対策箇所図(財光寺南小学校)


令和7年度





# 通学路対策箇所図(富高小学校)

令和7年度






# 通学路対策箇所図(細島小学校)

令和7年度




# 通学路対策箇所図(塩見小学校)

令和7年度



# 通学路対策箇所図(日知屋東小学校)

令和7年度



# 通学路対策箇所図(東郷小学校)

令和7年度

